



**evropský
sociální
fond v ČR**



EVROPSKÁ UNIE



**MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Předmět:	Ročník:	Vytvořil:	Datum:
STT	DRUHÝ	Jindřich RAYNOCH	30.6. 2013
Název zpracovaného celku:			
TECHNOLOGICKÝ POSTUP - FRÉZOVÁNÍ			

Technologický postup pro frézování

U součásti dle obrázku budeme frézovat příslušné plochy. Nejprve určíme vhodný nástroj a pro něj vhodné řezné podmínky.

Obrázek obráběné součásti:



Volba řezného nástroje:

Pro náš obrobek použijeme čelní válcovou frézu jemnozubou nástrčnou z rychlořezné oceli ČSN 22 2158. Nejvhodnější je fréza $\phi 40$ mm. Trvanlivost nástroje je 60 minut. V tabulkách najdeme hodnoty pro materiál obrobiteľnosti 13b.

Pro jednotlivé plochy volíme řezné podmínky v závislosti na způsobu obrábění:

- Obrábění celým čelem nástroje – zde je maximální šířka obráběné plochy cca $\frac{3}{4} \phi$ nástroje, tj. 30mm
- Obrábění čelem i válcovou částí nástroje – zde můžeme volit maximální šířku záběru $\frac{1}{2} \phi$ nástroje, tj. 20mm
- Frézování drážky čelem i válcovou částí nástroje – zde je šířka záběru rovna ϕ nástroje, tj. 40mm



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenčeschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Určení řezných podmínek:

Operace 3.1 – Frézování levého boku obrobku do hloubky 20 mm. Zadaný materiál má obrobitelnost 13b, proto můžeme použít přímo tabulkové hodnoty řezných podmínek. Pro způsob obrábění **b** volíme max. hloubku řezu **h=5mm**, šířku řezu **b=10mm**, počet třísek **i=4**. Pro tyto podmínky určíme řeznou rychlosť a posuv na zub:

$$v_{tab} = 30,0 \quad [\text{m} \cdot \text{min}^{-1}]$$

$$f = 0,07 \quad [\text{mm} \cdot \text{z}^{-1}]$$

Z řezné rychlosti určíme otáčky nástroje:

$$n_{skut} = \frac{v_{tab}}{\pi \cdot D} = \frac{30,0}{\pi \cdot 0,040} \cong 240 \quad [\text{ot} \cdot \text{min}^{-1}]$$

Dále určíme řeznou dráhu nástroje:

$$L = l_n + l_s + l_p + \frac{1}{2}D = 3 + 75 + 3 + 20 = 101 \quad [\text{mm}]$$

Potřebný strojní čas určíme pak ze vztahu:

$$t_{as} = \frac{i \cdot L}{f_z \cdot z \cdot n_{skut}} = \frac{4 \cdot 101}{0,07 \cdot 10 \cdot 240} = 2,40 \quad [\text{min}]$$

Operace 3.2 - Frézování pravého boku obrobku do hloubky 20 mm. Řezné podmínky jsou stejné jako v předešlé operaci.

Operace 3.3 – Frézování drážky, hrubování. Pro způsob obrábění **c** volíme hloubku řezu **h=3mm**, šířku řezu **b=40mm**, počet třísek **i=2**. Pro tyto podmínky určíme řeznou rychlosť a posuv na zub:

$$v_{tab} = 25,0 \quad [\text{m} \cdot \text{min}^{-1}]$$

$$f = 0,07 \quad [\text{mm} \cdot \text{z}^{-1}]$$

Z řezné rychlosti určíme otáčky nástroje:

$$n_{skut} = \frac{v_{tab}}{\pi \cdot D} = \frac{25,0}{\pi \cdot 0,040} \cong 200 \quad [\text{ot} \cdot \text{min}^{-1}]$$

Dále určíme řeznou dráhu nástroje:

$$L = l_n + l_s + l_p + \frac{1}{2}D = 3 + 75 + 3 + 20 = 101 \quad [\text{mm}]$$



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Potřebný strojní čas určíme pak ze vztahu:

$$t_{as} = \frac{i \cdot L}{f_z \cdot z \cdot n_{skut}} = \frac{2 \cdot 101}{0,07 \cdot 10 \cdot 200} = 1,44 \quad [\text{min}]$$

Operace 3.4 – Frézování drážky na čisto, drsnost $Ra = 3,2$. Pro způsob obrábění **c** volíme hloubku řezu $h=0,5\text{mm}$, šířku řezu $b=40\text{mm}$, počet třísek $i=1$. Pro tyto podmínky určíme řeznou rychlosť a posuv na zub:

$$v_{tab} = 28,0 \quad [\text{m}\cdot\text{min}^{-1}]$$

$$f = 0,03 \quad [\text{mm}\cdot\text{z}^{-1}]$$

Z řezné rychlosti určíme otáčky nástroje:

$$n_{skut} = \frac{v_{tab}}{\pi \cdot D} = \frac{23,0}{\pi \cdot 0,040} \cong 183 \quad [\text{ot}\cdot\text{min}^{-1}]$$

Dále určíme řeznou dráhu nástroje:

$$L = l_n + l_s + l_p + D = 3 + 75 + 3 + 40 = 121 \quad [\text{mm}]$$

Potřebný strojní čas určíme pak ze vztahu:

$$t_{as} = \frac{i \cdot L}{f_z \cdot z \cdot n_{skut}} = \frac{1 \cdot 121}{0,03 \cdot 10 \cdot 183} = 2,20 \quad [\text{min}]$$

Operace 3.5 – Frézování levé vrchní plochy, hrubování. Pro způsob obrábění **a** volíme hloubku řezu $h=2\text{mm}$, šířku řezu $b=30\text{mm}$, počet třísek $i=1$. Pro tyto podmínky určíme řeznou rychlosť a posuv na zub:

$$v_{tab} = 25,0 \quad [\text{m}\cdot\text{min}^{-1}]$$

$$f = 0,11 \quad [\text{mm}\cdot\text{z}^{-1}]$$

Z řezné rychlosti určíme otáčky nástroje:

$$n_{skut} = \frac{v_{tab}}{\pi \cdot D} = \frac{25,0}{\pi \cdot 0,040} \cong 200 \quad [\text{ot}\cdot\text{min}^{-1}]$$

Dále určíme řeznou dráhu nástroje:

$$L = l_n + l_s + l_p + \frac{1}{2}D = 3 + 75 + 3 + 20 = 101 \quad [\text{mm}]$$



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Potřebný strojní čas určíme pak ze vztahu:

$$t_{as} = \frac{i \cdot L}{f_z \cdot z \cdot n_{skut}} = \frac{1 \cdot 101}{0,11 \cdot 10 \cdot 200} = 0,46 \quad [\text{min}]$$

Operace 3.6 – Frézování pravé vrchní plochy, hrubování. Řezné podmínky jsou stejné jako v předešlé operaci.

Operace 3.7 – Frézování levé vrchní plochy na čisto, drsnost **Ra = 3,2**. Pro způsob obrábění **a** volíme hloubku řezu **h=0,5mm**, šířku řezu **b=30mm**, počet třísek **i=1**. Pro tyto podmínky určíme řeznou rychlosť a posuv na zub:

$$v_{tab} = 29,0 \quad [\text{m} \cdot \text{min}^{-1}]$$

$$f = 0,03 \quad [\text{mm} \cdot \text{z}^{-1}]$$

Z řezné rychlosti určíme otáčky nástroje:

$$n_{skut} = \frac{v_{tab}}{\pi \cdot D} = \frac{29,0}{\pi \cdot 0,040} \cong 230 \quad [\text{ot} \cdot \text{min}^{-1}]$$

Dále určíme řeznou dráhu nástroje:

$$L = l_n + l_s + l_p + D = 3 + 75 + 3 + 40 = 121 \quad [\text{mm}]$$

Potřebný strojní čas určíme pak ze vztahu:

$$t_{as} = \frac{i \cdot L}{f_z \cdot z \cdot n_{skut}} = \frac{1 \cdot 121}{0,03 \cdot 10 \cdot 230} = 1,75 \quad [\text{min}]$$

Operace 3.8 – Frézování levé vrchní plochy na čisto. Řezné podmínky jsou stejné jako v předešlé operaci.

Celkový strojní čas pak určíme jako součet jednotlivých strojních časů pro jednotlivé operace:

$$t_{as_celkový} = \sum_{i=1}^8 t_{as_i} = 2,40 + 2,40 + 1,44 + 2,2 + 0,46 + 0,46 + 1,75 = 11,11 \quad [\text{min}]$$

Všechny potřebné informace pak zapíšeme do Návodky pro obrábění.

Použitá literatura a zdroj obrázků:

NĚMEC, Dobroslav. *Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění*. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982. 320 s.
LEINVEBER, Jan, VÁVRA, Pavel. *Strojnické tabulky*. 4. vyd. Praha: ALBRA, 2008. 916 s. ISBN 978-80-7361-051-7.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ