

Předmět:	Předmět: Ročník:		Datum:			
KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ		Aleš GARSTKA	21.4.2013			
Název zpracovaného celku:						
PLECHY (cvičení)						

Plechy (cvičení)

Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné navrhování dílů, ohýbaných z plochých polotovarů. Disponuje nástroji pro rychlé vytváření tvarových ohybů, lemů a obrub. Součástí je databáze typických tvarových otvorů, například pro počítačové konektory. Novější verze dovolují generovat i zkružované profily a potrubní přechody.

Vytvořený díl je možno rozvinout do plochy a tento polotovar zobrazit ve výkresu včetně polohy ohybů.

Zadání:

Jako člen týmu, pracujícího na konstrukci šnekového dopravníku popílku od filtru, vytvořte na již zpracovaném koncepčním návrhu dopravníku lože pod asynchronním elektromotorem a převodovkou. Rozpracovanou sestavu "snekovy_dopravnik.iam" ve 3D včetně dílů najdete na síti ve složce \vzory\dopravnik. Zde naleznete i katalogové listy a rozměrové náčrty elektromotoru a převodovky.

Výchozí návrh dopravníku viz následující obrázek:





Zadané základní parametry pohonu:

Asynchronní elektromotor Siemens 1,1 kW, 1440 ot/min, hřídel d=24, l=50, těsné pero.

Převodovka SEW Eurodrive F67AD3, vstupní hřídel d=24, I=50, těsné pero.

Dosedací plochy motoru a převodovky leží v jedné rovině, 65 mm nad horní plochou nosné konstrukce. Napínání převodu šroubové, posunem motoru v rovině jeho lože.

Nosná konstrukce dopravníku je provedena svařováním z ocelových profilů.

Požadavky na lože:

- 1. Možnost posunu elektromotoru z důvodu napínání řemenového převodu.
- 2. Možnost upevnění krytu spojky.
- 3. Možnost upevnění krytu řemenového převodu.
- 4. Jednoduché a kompaktní provedení.

Postup vypracování

Obecné zásady před zahájením vlastní práce

V Inventoru se v podstatě vždy jedná o několik vzájemně provázaných souborů a v případě použití Obsahového centra i automaticky generovaných složek. Nezapomeňte tedy založit nový projekt a s ním samostatnou složku pro tuto akci. Zde nakopírujte výchozí podklady. Zabráníte tím problémům s dohledáváním souborů.

Konstrukční řešení

Lože pohonu je navrženo jako ohýbané z ocelového plechu tloušťky 6 mm. Ohyby slouží k vytvoření potřebné konstrukční výšky, k dosažení nutné tuhosti a k připojení napínacích šroubů a krytů. K nosné konstrukci bude připevněno koutovými svary.



Diskuse k navrženému řešení

Posuďte, zda navržené řešení plní daný účel. Pokuste se o vlastní alternativy řešení tohoto problému. K dispozici máte model sestavy dopravniku, samozřejmě bez řešeného lože.

Pro výuku problematiky plechů v Inventoru však dodržíme tento návrh a budeme pracovat podle následujícího výkresu:





Zahájení práce

Pro tvorbu plechových dílů slouží šablona "Plech.ipt":

	Autodesk Inventor Professional 2011	Zadejte klíčové slovo nebo výraz. 👫 - 🔧 😒 🛧 🔞 - 💶 💷 🎫
Zadný prohížeč -	Nový soubor Image: Contract of the source of the sourc	Zadąte kličové slovo nebo výraz.
	Soubor projektu: remenovy_prevad.p) Projekty Snadné spuštění OK Storno	esk
Autodesk Professiona	Inventor [*]	Autod



Nastavení parametrů

Provedeme v Editoru stylů na kartě "Správa":



Vytvoříme nový styl "6" pro plech této tloušťky. Další nastavení ponecháme, zásah do nich vyžaduje určité zkušenosti v práci s tvářením plechu.

	- <u>Barva</u> → f _* = - + =	Autodesk Inventor Professional 2011 Součást2 Zadejte klíčové slovo nebo výro	z. 🗿 - '	- 3) 🛠 🗶 🥐		3 X
Aktualizace	Vastoje sprava Pohled Systemove Systemove Editor stylů a norem [Knihovna - Pouze ko E Barva	teni]	č pravidel če událostí	Editor	1	Dokončit náčrt
Aktualizace	 Covétení Sovétení Sovétení Pravido plechu Image prevido plechu Výchozí 	Plech [6] List Ohyb Roh List		Obsahové centrum	Web 💌	Konec — 🗐 🔀
Součást2 - Donutý model t)- Počátek Mářrt1 Conconnutého	— vychoz_mm ⊕ ∰ Styl rozvinu plechu	Materiál Výchozí V Výchozí Křaktor V Výchozí křaktor Toušťka 6 mm V Toušťka I Toušťka V Toušťka			Z	EPŘEDU

Tvorba dílu

Jako základní tvar nakreslíme obdélník 650x250 mm:





Po ukončení náčrtu se příkazem "Plocha" nakreslenému tvaru automaticky přiřadí nastavená tloušťka 6 mm:



U-profil vytvoříme příkazem "Obruba". Pozor na výběr správných hran a nastavení typu ohybu tak, aby byla dodržena šířka 250 mm.



Boční výřez vytvoříme pomocí náčrtu na příslušné ploše...





... a příkazu "Vyříznutí":



K vytvoření výstupku pro kryt spojky použijeme opět příkaz "Obruba". Pozor na vhodnou kombinaci zvolených hran, podvoleb a číselných hodnot tak, aby byly dodrženy výkresové míry.



Otvory pro kotvení převodovky vytvoříme běžným příkazem "Díra". Usnadněte si práci využitím obdélníkového pole!

×		
Model 👻 🛛 😰	Obdélníkové pole : Obdélníkové pole1	
V M		
		inagene.
∠ loze.ipt ▲	Prvky	
E⊢ 🛃 Ohnutý model		2 AROHS 1
🕀 🛄 Počátek	P leieso	
E- Plocha 1		
Náčrt1	Směr 1 Směr 2	- 35
🔄 🖓 Obruba 1		
- Ohyb1		
Roh1		
🕂 🔲 Vyříznutí 1	2ul + § 2ul +	
└─ 🖾 Náčrt3		
+- 4 Obruba2	V 112 mm F V 190 mm F	
	Portež v Portež v	100
	Noziec · Noziec ·	
	OK Storno >>	
Korrec officient		
ter and Obdelnikove po		•
Zkoseni rohu1		



Obdobný postup využijeme pro výřezy kotvení elektromotoru.



Rohy upravíme pomocí "Zkosení rohu":



Úpravu pro uložení napínacích šroubů začneme opět vyříznutím otvoru v horní ploše...



... a další postup je opakovanou kombinací předchozích kroků. Pracujte samostatně podle výkresu.



Z technologických důvodů je nutno v některých rozích vytvořit tzv. výštipy. Tyto provádí program sám podle pravidel, nastavených v daném stylu.



Rozvinutý tvar

Generování rozvinu spustíme příkazem "Vytvořit rozvin".





Vytvoření rozvinu proběhne automaticky s vyznačením os a okrajů ohybů:



Vložení rozvinutého tvaru do výkresu dosáhneme patřičnou volbou ve vlastnostech výkresového pohledu:





Použití příkazů "Plocha" a "Profilový ohyb"

Příkaz "Plocha" lze používat kdykoliv v průběhu tvorby dílu k přidávání dalších plošných částí. Stačí nakreslit patřičný 2d náčrt daného tvaru a tento příkazem "Plocha" připojit k předchozímu. Pro tvorbu profilových prvků je výhodnější použít příkaz "Profilový ohyb". Jeho použití si ukážeme na tvorbě krytu spojky dopravníku:



Pro vytvoření profilového ohybu je potřeba 2d náčrt otevřeného tvaru...





... kterému se přiřadí potřebná délka vysunutí.



Zadání k samostatné práci

Zadání č.1

Vytvořte pomocí modulu pro tvorbu plechových dílů lože pohonu dopravníku podle výkresu, samostatně navrhněte kryt spojky a tyto díly doplňte do sestavy dopravníku.



Zadání č.2

Navrhněte samostatně plechový kryt řemenového převodu dopravníku včetně jeho uchycení na stroj.

Zadání č.3

Dořešte posouvání hnacího elektromotoru pomocí tlačných šroubů.



Testové úlohy a cvičení jsou autorsky vytvořeny pro učební materiál.

Ke tvorbě tohoto cvičení byl použit program Autodesk Inventor 2011, jehož licenci legálně vlastní SPŠ Ostrava-Vítkovice.